



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESCOM ABRIL DE 2017

03/abril/2017

- Se cambió cable VGA por cable HDMI en el salón 2005.
- Se colocaron ganchos para los cables de los cañones en los salones 1011, 1113, 1209, 1210, 1212, 1214, 2211 y 2213.
- Se cambió escritorio de la Subdirección Académica a CEGET.

05/abril/2017

- Se cortó Triplay para mueble de la maestra Rosa
- Se quitaron lonas de las 2 entradas de examen de admisión y se le entregaron al maestro Macario.

06/abril/2017

- Se le puso W-40 a los torniquetes de la entrada del lado de la cafetería.
- Se reparó candado en extensión de la DAE, tenía corto en una zapata.
- Se recogieron las dos extensiones que se usaron en el proceso y se guardaron en la planta de emergencia.
- Se desactivaron los apagadores de los sensores de las lámparas del sótano.

07/abril/2017

- Se colocaron 6 tubos de 32 watts en el laboratorio 1104

17/abril/2017

- Se retiró lona del primer piso.
- Se fijó tapa metálica en el salón 1009.
- Se retiró candado del locker 174.

25/abril/2017

- Cambio de cuadros de misión y visión, se cambiaron los plotters de misión y visión de los cuadros ubicados en sala 14, biblioteca, Subdirección Académica, pasillo de edificio 1, planta baja escaleras primer nivel edificio de laboratorios.
- Cambio de tubos, Se cambiaron 2 tubos de 32 watts en sala de impresión.

26/abril/2017

- Se reparó el tubo del estacionamiento del sótano, ubicado arriba de las puertas de acceso porque estaba colgado, se le cambiaron los taquetes, se le pusieron pijas y se volvió a colocar en su lugar.

27/abril/2017

- Se reparó la llave del baño de mujeres planta baja edificio 1, frente a la cancha de voleibol, se repararon 2 llaves, se les dio mantenimiento se les cambiaron las pilas a los sensores y a uno de ellos se le colocó dispersor de agua que faltaba.
- Se abrió el salón 1106 porque la chapa se descompuso y no servía la llave, se forzó para abrir, se reparó la chapa y se volvió a colocar en su lugar.
- Se barnizó mueble para la Dirección de Enlace y Gestión Técnica, se le dio dos manos, se acento y se le dio una última mano y también se le colocó una chapa de seguridad y una manija.
- Se ajustó trinchera en el área de archivo del departamento de gestión escolar.