



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN ESCOM FEBRERO DE 2017

01/febrero/2017

- Se revisó proyector del salón 1211 que funcionara bien
- Se cambió caja de protección y proyector de los salones 2112 y 2005
- Se niveló proyector del salón 1112
- Se cambiaron tubos de 3 gabinetes del edificio de laboratorio de segundo nivel 26N

02/febrero/2017

- Se reparó corto en biblioteca en la parte de las computadoras
- Se reparó cable de planta de soldar que se había desprendido, se quitó la soldadura, se fijó bien y se volvió a unir con el estaño
- Se revisaron bocinas de la sala 14, las bocinas estaban bien y el micrófono también, lo que ocasiono el problema es la consola, que probablemente este loco.
- Se reparó trinchera del segundo piso del edificio 1 salón 2204
- Se colocó guarda y se entregó proyector para reparación o baja

03/febrero/2017

- Se reparó una silla en dirección el pistón ya no servía y se le soldó un tubo al pistón para que no bajara el asiento.
- Se cambió proyector del salón 1204, se cambió guarda y se colocó proyector nuevo

07/febrero/2017

- Se revisó instalación eléctrica de la copiadora, se reparó un contacto roto y se colocó uno nuevo y se cambió pastilla de 30 Amp por una de 50 Amp.
- Se reparo el diablo que utiliza personal de limpieza, se reparó la rueda izquierda que estaba torcida y se cambiaron los tornillos.

- Se cambió el escritorio del profesor del salón 2005, le faltaba una pata y se le coloco otra.

08/febrero/2017

- Se revisaron proyectores del salón 1111 y 1106 solo necesitan cambio de cables

09/febrero/2017

- Se cambió guarda y proyector del salón 2203
- Se retiro candado de alumno (541) a petición del mismo

10/febrero/2017

- Se cambió y reparo chapa del Departamento de Sistemas Computacionales
- Se colocaron 2 lonas, en el edificio 1 primer nivel

13/febrero/2017

- Se reparó despachador de diurex del Departamento de Sistemas Computacionales

14/febrero/2017

- Se reparó corto en bodega de limpieza y se les cambio la pastilla.

15/febrero/2017

- Se quitó base y tubo de iluminación en estacionamiento adjunto, se quitó zapata, se movió a esquina del terreno y el resto de la base metálica y el tubo roto se quedó en el estacionamiento del sótano.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



16/febrero/2017

- Se colocaron 2 jaboneras, una en baño de hombres edificio 1 planta baja y la otra en baño de hombres segundo nivel edificio 2
- Se revisó proyector del salón 1113 para cambio de cable pero el proyector no sirve
- Se cambió cable VGA en el proyector del salón 1111

17/febrero/2017

- Se cambió cable del proyector del salón 2106 y se colocó un cable HDMI y se cambiaron 6 lámparas de 32 watts a 3 gabinetes.
- Se colocó cable HDMI y se le cambiaron 5 tubos de 32 watts a 3 gabinetes
- Se colocó cable HDMI al proyector del salón 1106
- Se cambiaron 4 tubos de 32 watts a 2 gabinetes del salón 2105 y 2104
- Se movió de lugar la manguera ubicada en el área de fumar porque ya tenía mucho tiempo regándose y se colocó otra en el área de arbustos donde faltaba

20/febrero/2017

- Se reparó apagador provisional del salón 2110
- Se revisó chapa del salón 2110 y se reparó.

21/febrero/2017

- Se tomaron medidas de persianas a salones del segundo nivel
- Se hizo el conteo de plafones que faltaban en pasillos de la escuela
- Se reparó apagador del salón 2110
- Se cambió apagador y se colocó placa nueva en el salón 1113.

22/febrero/2017

- Se restableció pastilla de las lámparas del salón 2110

- Se cambió apagador de biblioteca, el anterior sacaba chispas y estaba quemado.
- Se reparó la puerta de la sala de impresiones de la parte superior tenía mucho juego ya no estaba fija se le colocó un tacón de aluminio y se fijó con dos pijas.

23/febrero/2017

- Se cambiaron 2 tubos de 32 watts en control escolar

24/febrero/2017

- Se quitó candado de actividades deportivas del maestro de béisbol
- Se cambiaron 9 tubos de 32 watts en el salón 1110
- Se cambiaron 2 tubos de 32 watts y una balastro en el salón 1112
- Se cambiaron 1 tubo de 32 watts en baño de hombres, primer piso edificio 3
- Se cambiaron 3 tubos de 32 watts en pasillo del edificio 3 primer nivel
- Se quitó sensor de iluminación en el salón 1112 porque ya no servía y se conectó directo.

27/febrero/2017

- Se colocó pizarrón pequeño en el área de cómputo en el salón 2102, se hicieron 4 perforaciones para fijar el pizarrón
- Se cambiaron 4 tubos de 32 watts y 2 balastras en el salón 1210.
- Se revisó puerta del salón 1011
- Se reparó cajón del medicor del consultorio

28/febrero/2017

- Se cambiaron 2 lámparas de 32 watts en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Se apoyó con el inventario
- Se puso clavija en triturador de papel en Gestión escolar
- Se reparó el cordón del sapo del baño de dirección.